

Demontering av EC-motor

Nödvändiga verktyg:

Torxmejslar alt skruvdragare med torxbits.

Spårskruvmejsel eller kniv.

Tillvägagångssätt:

1. Lossa och ta bort kablarna.
2. Lossa motors bakstycke.
3. Lossa elektronikkortens fästsruvar.
4. Bänd loss kraftelektronikmodulen från kylflänsen med skruvmejsel.
5. Lyft upp elektronikkortet, var noga med att sensorerna som är instuckna i motorn följer med.